

Fotografía aérea sector C/ Mayor de La Unión (Murcia)

Fuente: Google Earth, 2016



LIMPIEZA VIARIA POR SECTORES		Nº de segmento	Nombre de calle	Estado previo	Estado final
CALLE MAYOR					
Fecha de Inspección: 20/03/2016		Segmento 1	Plaza Ramón y Cajal	R	0,5
Inspeccionado por: J. Vitálico Burguillos		Segmento 2	C/ Mayor 5	L	1
Tipo de residuo: Residuos inertes		Segmento 3	C/ Mayor 24	R	1
Gestor autorizado: ASTESA S.L.		Segmento 4	C/ Mayor 44	R	1
Equipo de trabajo: Barredora RosRoca "CityCat 2020" Sopladora		Segmento 5	C/ Mayor (Ayuntami	R	1
		Segmento 6	C/ Mayor 96	R	1
		Segmento 7	Plaza Joaquín Costa	R	1
Simbología L: Limpio R: Regular S: Sucio		Segmento 8	C/ Mayor 126	R	1
Puntuación 1: Limpio 0,5: Regular 0: Sucio		Total de segmentos	8	Puntuación total	7,5
Fotografías		Índice de cobertura	100%	Grado de limpieza	93,75%
			30		70
			30,00%		65,63%