

**Fotografía aérea Sector 2 Limpieza Viaria de La Unión (Murcia)**

Fuente: Google Earth, 2016



**LIMPIEZA VIARIA POR SECTORES**

**SECTOR 2**

Fecha de Inspección:	21/03/2016
Inspeccionado por:	J. Vitálico Burguillos
Tipo de residuo:	Residuos inertes
Gestor autorizado:	ASTESA S.L.
Equipo de trabajo:	Barredora RosRoca "CityCat 2020" Sopladora

Simbología

L: Limpio

R: Regular

S: Sucio  
MS: Muy Sucio

Puntuación  
1: Limpio  
0,5: Regular  
0: Sucio

## Fotografías

Nº de segmento	Nombre de calle	Estado previo	Estado final
Segmento 1	C/ Severo Ochoa	R	1
Segmento 2	C/ Vicente Aleixandre	R	1
Segmento 3	C/ Juan Ramón Jiménez	S	1
Segmento 4	C/ del Rosario	R	1
Segmento 5	C/ Murillo	R	1
Segmento 6	C/ Espronceda	R	1
Segmento 7	C/ Industria	R	0.5
Segmento 8	C/ Aurora	L	1
Segmento 9	C/ San Lázaro	S	1
Segmento 10	C/ Ángel	R	1
Segmento 11	C/ Alba	R	1
Segmento 12	C/ Santo Domingo	R	1

Segmento 13	C/ Cuadras	R	0.5
Segmento 14	C/ Porras	R	1
Segmento 15	Plaza de los Registros	R	1
Segmento 16	C/ Aduana	R	0.5
Segmento 17	C/ del Humo	R	0.5
Segmento 18	C/ Arroyo	R	1
Segmento 19	C/ Isaac Albéniz	R	0.5
Segmento 20	C/ Visso	S	0.5
Segmento 21	C/ de la Gabriela	L	1
Segmento 22	C/ Bazar	R	1
Segmento 23	C/ Almacenes	L	1
Segmento 24	C/ Paraíso	R	1
Segmento 25	C/ del Olvido	R	1
Segmento 26	C/ Noria	S	0.5
Segmento 27	C/ Miguel Hernández	S	0.5
Segmento 28	C/ Zaplana	R	1
Segmento 29	C/ Pintor Dalí	R	1
Segmento 30	C/ Federico García Lorca	S	0.5

Segmento 31	Jardines Casas de Gea	R	1
Segmento 32	C/ José Maestre		
Segmento 33	C/ Balmes		
Segmento 34	C/ Boracinos		
Segmento 35	C/ Lealtad		
Segmento 36	Travesía Lealtad		
Segmento 37	C/ Ría de Arosa		
Total de Segmentos	<b>37</b>	Puntuación Total	22
Índice de Cobertura	84%	Grado De Limpieza	71%
	30		70
	25,13%		49,68%

**Resultado Final Del Sector 74,81%**